

สรุปผลการประมาณการราคาก่อสร้าง

ส่วนราชการ _____ กองช่าง _____ เทศบาลตำบลสวาท อำเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร

ประเภทงาน ก่อสร้างซ่อมสร้างผิวถนนลูกรังภายในตำบล

เจ้าของอาคาร เทศบาลตำบลสวาท

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ ๘ บ้านหนองสมบูรณ์ ตำบลสวาท อำเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร สายที่ ๖

หน่วยงานออกแบบและรายการ กองช่าง เทศบาลตำบลสวาท อำเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร

แบบเลขที่ _____

ประมาณการตามแบบ ปร.๕ โครงการซ่อมสร้างผิวถนนลูกรัง จำนวน ๑ แผ่น

ประมาณราคาเมื่อ วันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๕๗

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรง รวมเป็นเงิน	Factor F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน	หมายเหตุ
๑	ประเภทงานอาคาร				
๒	ประเภทงานทาง	๕,๖๒๕.๐๐	๑.๓๓๖๕	๗,๕๑๗.๘๑	
๓	ประเภทงานชลประทาน				
๔	ประเภทงานสะพานและท่อเหลี่ยม				
	เงื่อนไข				
	เงินล่วงหน้า.....๐.....%				
	เงินประกันผลงานหัก.....๐.....%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้.....๗.....%				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม.....๗.....%				
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			๗,๕๑๗.๘๑	
	คิดเป็นเงินประมาณ			๗,๐๐๐.๐๐	
	ตัวอักษร (~ เจ็ดพันบาทถ้วน ~)				
	ขนาดความยาว	๕๐.๐๐	เมตร		
	เฉลี่ยราคาประมาณ	๑๔๐.๐๐	บาท/เมตร		

(ลงชื่อ).....ผู้ประมาณราคา(ลงชื่อ)ว่า.....ผู้ตรวจสอบ

(นายสมภพ ปานเม่น)

(ธวัชชัย ไชยสัจ)

นายช่างโยธา ๔

ผู้อำนวยการกองช่าง